

山西共达简报

山西共达建设工程项目管理有限公司 2023 年第 3 期（总第 145 期）2023 年 3 月 28 日



公司召开机关一季度全体会议

2023 年 3 月 14 日 15:00，机关全体会议在公司会议室召开。与会期间，王总对年后机关工作做了总结，对各位同事的辛勤付出提出了表扬和肯定，并对今后的工作提出了几点要求：

1、加强工作纪律性。公司机关和项目上的每位员工需准时到达自己的工作岗位，不得迟到早退，请假按规定扣其工资，由办公室负责，严格执行。从 2 月份开始，公司人员工资的发放按出勤天数计算。若需加班，则按工作日的 2 倍工资计算。

2、加强服务意识。机关员工要坚守“为项目服务，为基层服务”的宗旨，提高工作质量。工作时间，不得在办公室聊天。对安排的工作要及时执行到位，不得拖延，尤其是项目上需要时应及时办理，无论是盖章，开票还是后勤保障，做到有求必应，不得以节假日为由拖延办理、拒绝办理。每到月底 25 日进行检查各部门工作。

3、深入一线学习。机关人员应深入一线开展学习活动，旨在增强实际工作能力和服务意识。公司机关人员必要时轮流到项目上学习监理知识，了解监理流程，才能更好地为公司工作。

王总还对工会活动、总监培训、人才引进等工作做了具体部署。提出：适当组织开展一些工会活动，丰富公司人员的业余生活，提升公司人员的精神面貌，创造良好的工作氛围；继续每月一次的总监培训，加强人才引进力度，吸引更多高层次人才，应对可能出现的新挑战。

凝聚起强国建设民族复兴的磅礴力量

新时代新征程，江山壮丽，气象万千。

在全面贯彻党的二十大精神开局之年，在这个充满希望的春天，十四届全国人大一次会议、全国政协十四届一次会议完成各项议程，圆满落下帷幕。

3月4日至13日，5000多名新一届全国人大代表、全国政协委员扎实履职尽责，积极建言献策，奏响民主、团结、求实、奋进的时代乐章。

春潮澎湃起，扬帆正当时。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在十四届全国人大一次会议闭幕会上发表重要讲话，发出号召——

“团结奋斗，开拓创新，在新征程上作出无负时代、无负历史、无负人民的业绩，为推进强国建设、民族复兴作出我们这一代人的应有贡献！”

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民满怀信心、鼓足干劲、勇毅前行，凝聚起磅礴力量，必将用新的伟大奋斗创造新的伟业。

这次大会是在全面贯彻落实党的二十大精神开局之年召开的一次重要会议，是一次民主、团结、求实、奋进的大会。

“强国建设、民族复兴的接力棒，历史地落在我们这一代人身上。”让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自信自强、守正创新，锐意进取、顽强拼搏，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

——来自新华社消息

社区领导送温暖

2023年3月27日16:45，大东关社区主任樊燕一行二人，来我公司实地考察。就经济工作做了认真的宣传和指导。并听取了企业经营中的一些实际困难，给公司送来了政府的关心和温暖。公司董事长王京民、综合办主任路鹏、招投标部主任李红梅参加了会议。



施工现场常见的安全隐患，就按这个查！（第一部分）

一、安全管理

- 1、工程项目未办理安全监督登记手续
- 2、未按规定配备专职安全员
- 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证
- 4、未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）
- 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案
- 6、专项方案（安全措施）针对性不强
- 7、专项方案（安全措施）未落实
- 8、无书面安全技术交底
- 9、安全技术交底针对性不强
- 10、安全技术交底未履行签字手续
- 11、无定期安全检查记录
- 12、检查出事故隐患未按规定整改
- 13、未按规定进行安全教育
- 14、班组安全活动无记录
- 15、特种作业人员无证上岗
- 16、无现场安全标志总平面图
- 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志
- 18、未建立工伤事故档案

二、文明施工

- 1、施工现场未按规定设置围挡
- 2、施工现场未实施封闭管理，无门卫及门卫制度
- 3、进出大门未设置车辆冲洗台
- 4、污水外流污染路面
- 5、材料未按规定堆放整齐
- 6、易燃易爆物品未分类存放
- 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网
- 8、在建工程兼做宿舍
- 9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施
- 10、食堂不符合卫生要求
- 11、食堂未使用清洁燃料
- 12、厕所无水冲设施
- 13、厕所卫生不符合要求
- 14、现场未按规定配置消防灭火器材
- 15、未执行动火审批手续和动火监护
- 16、无消防器材平面布置图
- 17、宿舍通风差，不整洁

- 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材
- 19、未建立施工不扰民措施

三、脚手架

- 1、脚手架高度超过规范规定无设计计算书
- 2、脚手架施工方案未经审核批准
- 3、脚手架施工方案不具体、不能指导施工
- 4、脚手架立杆少底座
- 5、脚手架无扫地杆
- 6、架体与建筑物少拉结
- 7、未按规定设置剪刀撑
- 8、脚手架未按规定设置密目式安全网
- 9、施工层未设 1.2m 高防护栏杆
- 10、施工层未设 18cm 高挡脚板
- 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续
- 12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭
- 13、架体未设上下通道
- 14、卸料平台未经设计计算
- 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求
- 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结
- 17、卸料平台无荷载限定标志
- 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求

四、施工用电

- 1、无临时用电施工组织设计
- 2、临时用电施工组织设计针对性不强
- 3、未达到三级配电、两级保护
- 4、总电源处动力和照明供电未分开
- 5、无总漏电保护装置
- 6、电缆电线随地敷设
- 7、电缆电线未使用绝缘材料固定
- 8、与外线路安全距离达不到，未按规定采取防护措施
- 9、临时用电由专用电力变压器供电，未采用 TN-S 保护接零系统
- 10、工作零线和保护零线从总电源处未分开设置
- 11、未按规定选用安全电压
- 12、照明末端各单相回路中未设置漏电保护器
- 13、室内外照明线用花线、塑胶线
- 14、用电设备未设专用开关箱，无专用漏电保护器
- 15、箱体和箱内低压电器选用、安装不当
- 16、分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备

- 17、熔断器和熔丝安装、选用不当
- 18、配电箱内未设置接零排

五、塔式起重机

- 1、塔式起重机未取得机械检测合格证
- 2、塔式起重机未按要求办理使用登记手续
- 3、吊钩无防脱棘爪保险装置
- 4、塔吊高度超过规定不安装附墙装置
- 5、附墙装置安装不符合说明书要求
- 6、未制定塔吊安装拆卸施工方案
- 7、安装单位无安装资质
- 8、安装单位的安装资质不符合要求
- 9、基础无隐蔽工程验收手续
- 10、塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施
- 11、两台以上塔吊作业无防碰撞措施
- 12、安装完毕后未按规定进行验收
- 13、安装拆卸塔吊未履行安全技术交底
- 14、验收中无量化验收内容
- 15、架体垂直度超过说明书要求
- 16、电气控制无漏电保护装置
- 17、在避雷保护范围外无避雷装置

项目风采



天长地久。
天地所以能长且久者，
以其不自生，故能长生。
是以圣人后其身而身先；外其身而身存。
非以其无私邪。故能成其私。

——《道德经》

